

RZECZOZNAWCY - MOT.

Spółka z o.o. w Poznaniu

Ekspertyzy wykonują rzeczoznawcy
STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW
TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO

Rok założenia 1948 r.

należącego do FIEA – Międzynarodowej Federacji Ekspertów Samochodowych
61-896 Poznań, ul. Towarowa 35/37 (biurowiec DELTA), tel. 61 853 78 87, 61 853 74 49, tel./fax 61 853 78 97
e-mail: biuro@rzeczoznawcy-mot.poznan.pl, <http://www.rzeczoznawcy-mot.pl>



OPINIA Nr: POP/108/11/24

z dnia: 2024/02/22

Rzecznawca : inż. Romuald Wiczorek RS nr 001422

Zlecniodawca: Miasto Poznań Zakład Robót Drogowych

Adres: Energetyczna 4, 61-016 Poznań

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [P] II-2024

Marka: JUPOL

Rok produkcji: 2003

Model: T058/8 5.5t

Wersja:

Nr rejestracyjny: PO 1299Y

Rodzaj pojazdu: Przyczepa

VIN: 249

Data pierwszej rejestracji

2003/10/24

Okres eksploatacji pojazdu (03/10/24-24/02/22)

244 mies.

Opis rodzaju pojazdu

Przyczepa ciężarowa rolnicza

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)

zielony 1-warstwowy typu uni

Dop. masa całkow. / Masa własna / Ładowność

5350 kg / 1350 kg / 4000 kg

Rodzaj przyczepy

samowyladowcza dwustronna, wolnobieżna

Zawieszenie osi

resory

Usytuowanie osi

klasyczne

STAN TECHNICZNY POJAZDU

PODWOZIE: Stwierdzono:

Zespoły podwozia kompletny. Układ hamulcowy pneumatyczny na obydwóch osiach do sprawdzenia. Przyczepa wyposażona w dwie osie na resorach piórowych. Powłoki lakierniczej miejscowo brak na ramie z widocznymi ogniskami korozji oraz z licznymi ubytkami powłoki lakierniczej. Osie kół wyposażone w koła pojedyncze. Obrotnica osi pierwszej z luzami. Koła rozszczelnione.

Na ramie przyczepy osadzona jest skrzynia ładunkowa. Skrzynia ładunkowa wyposażona w burty stalowe i siłownik hydrauliczny do podnoszenia skrzyni ładunkowej z możliwością trójstronnego podnoszenia (układ hydrauliczny do sprawdzenia). Elementy konstrukcyjne skrzyni ładunkowej z widocznymi ogniskami korozji, uszkodzeniami mechanicznymi oraz z znacznymi ubytkami powłoki lakierniczej. Klosze lamp uszkodzone.

OCENA OGÓLNA I UZASADNIENIE:

Biorąc pod uwagę ogólny stan techniczny przyczepy stwierdza się, że przyczepa kwalifikuje się do dalszej eksploatacji, po uzupełnieniu brakujących części wyposażenia i jej naprawieniu.

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA NETTO (249 mies.) * 10 700 PLN
 KOREKTY RÓŻNE - 2 870 PLN

W tym: [%] Wart. [PLN]
 Stan utrzymania i dbałość o pojazd -5,0 - 535

Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. Stwierdzony ponadprzeciętnie dobry stan świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej.

Szczególny charakter eksploatacji -5,0 - 535

Negatywny wpływ na wartość rynkową może mieć używanie pojazdu w nietypowych warunkach, jak też w nietypowy sposób, np.: do nauki jazdy, dojazd sportowych i testowych, samochodu osobowego do celów zarobkowych, częsta jazda z przyczepą przez samochód osobowy lub terenowy, itp. Wielkość tej korekty szacuje się w zależności od intensywności i okresu eksploatacji pojazdu w szczególny sposób.

Konieczne naprawy pojazdu -16,8 -1 800

Konieczność wykonania naprawy wycenianego pojazdu jest podstawą do obniżenia jego wartości w stosunku do wartości pojazdu sprawnego. O wielkości korekty decyduje koszt naprawy przywracającej pojazd do stanu technicznego odpowiedniego do okresu użytkowania pojazdu, jego przebiegu i ogólnego stanu technicznego.

Wartość rynkowa netto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

7800 PLN

(słownie: siedem tysięcy osiemset złotych)

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych ustalonych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

Wycenę sporządził:



pieczęć

RZECZOZNAWCY TECHNIKI SAMOCHODOWEJ,
 RUCHU DROGOWEGO, MASZYN I URZĄDZEN

RZECZOZNAWCY - MOT.

Spółka z o.o.

61-896 Poznań, ul. Towarowa 35/37
 tel. 61 853-74-49, 853-78-87, fax 61 853-78-97
 NIP 778-10-15-140, REGON 630272765

Z up. Prezesa Zarządu

Beata Tabor-Stachowiak

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: POP/108/11/24

z dnia: 2024/02/22

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [P] II-2024

Marka: JUPOL

Rok produkcji: 2003

Model: T058/8 5.5t


Wersja:

Nr rejestracyjny: PO 1299Y

Rodzaj pojazdu: Przyczepa



Fot. 1



Fot. 2



Fot. 3



Fot. 4



Fot. 5



Fot. 6



Fot. 7



Fot. 8



Fot. 9